

# U-BOOT TYP XXI von Robbe

Beitrag von „Thomas“ vom 2. Dezember 2021, 15:19

Hallo Christian,

nee... so was das bei den beiden Booten nicht...

Das erste hatte einen Technischen Defekt in der Kolbentanksteuerung.... kurzschluß oder so....

Das zweite hatte zu viel Wasser aufgenommen... durch eine Leck im Oberdeck... 🤔

und nichts mit funk und so 😊