## **U-BOOT TYP XXI von Robbe**

## Beitrag von "Thomas" vom 12. Dezember 2021, 09:49

Moin Kölner,
letzte Woche habe ich auch wieder einen Test gemacht
Da war weniger Wasser im Druckkörper
Vorbereitung
k-DSC00484.JPG
k-DSC00509.JPG
k-DSC00512.JPG
k-DSC00520.JPG
k-DSC00527.JPG
k-DSC00532.JPG
k-DSC00534.JPG
k-DSC00542.JPG
Dann war noch dieses kleine Kerlchen im Wasser und auf dem Land unterwegs

k-DSC00486.JPG k-DSC00489.JPG

k-DSC00496.JPG

k-DSC00499.JPG

Das Teil ist nicht mal schlecht

Und dann kamm es noch dicke....

Ich habe versucht über die Verriegelung den Druckköper noch weiter zusammen zubringen....

Da hat es richtig geknallt...

war wieder eine ganz schöne fummellei das ganze wieder auseinander zubekommen...

Die Verschraubung war ausgebrochen...

IMG 20211208 181709.jpg

Und die Verriegelung ist das Gewinde gebrochen...

IMG 20211208 181738.jpg

Dabei habe ich mir richtig heftig in den Finger gesenst....

Nach dem die wieder einiger maßen verheilt waren habe ich mich an die Reperatur gemacht.

IMG\_20211208\_181912.jpg

Hier die Verschraubung schon wieder fertig...habe da noch eine zweite Messingscheibe drauf geschoben...

IMG 20211208 190603.jpg