Teilapparat 60°

Beitrag von „Thoto“ vom 27. November 2022, 18:19

Vorrangig Löcher bohren in Flansche, Bullaugen usw.

Bei Bedarf lassen sich natürlich auch beispielsweise Langlöcher oder Sechskante außen und innen fräsen.