Airfix:

Im Bau:

1:24

F6F Hellcat in 1:24 von Airfix

Beitrag von „Reinhart“ vom 2. Mai 2020, 19:28

Ich habe eine Lötstation und die Temperatur des Kolbens auf 300°C eingestellt.

Vielleicht muss ich den Kolben einfach etwas länger auf das Blech halten, damit das warm werden kann.