Eigenbau:

Im Bau:

1:12

ZON Custom Works BMW R18: Departed, ein Mopped auf Speed

Beitrag von „Floyd“ vom 27. Februar 2021, 10:59

[Zitat von Agent K](#)

Könnte auch ein Fehler im Mesh sein, obwohl Formware das eigentlich anzeigt ,hatte es einfach mal ignoriert weil ich meinte es wäre nicht so wichtig und dann seltsame Druckergebnisse gehabt .

Nein, weder von Formware noch von Chitu (ich slice hier, da das Formware immer noch nicht richtig kann). Die Belichtung wäre ja in einem der Slices zu sehen. Was ich schon hatte war eine ins STL übernommene Arbeitsebene, die dann ebenfalls mit verarbeitet wurde, das hatte ich aber beim sclicen übersehen. Na, auf jeden Fall ist das Problem gelöst und die Reifenseitenwand sieht sogar besser aus. Die schmalen Reifen waren erst so gar nicht meins, allerdings ist das nur Gewöhnungssache. Beim Durchsehen von Bildmaterial für weitere Projekte kommt mir immer wieder das unter, <https://badasshelmetstore.com/...rometheus-full-8453-1.jpg>

allerdings wäre da noch das Problem der Speichenräder...