

# Schleifgerät für Werkzeuge

Beitrag von „Agent K“ vom 20. Oktober 2019, 17:20

[Zitat von kaipaule](#)

Verschiedene Spitzenwinkel halte ich bei den kleinen Bohrern für unnötig.

Ne musst schon darauf schauen auch auf die Freifläche, ist halt auch immer abhängig von dem Werkstoff den du bearbeitest .

Hier mal ein kleines Bohrer einmaleins <https://schneidwerkzeugmechaniker.info/wiki/Bohrer>