

Hasegawa:

Fertig:

1:48

## F-104 S Starfighter 1-48

**Beitrag von „dehampi“ vom 19. Mai 2015, 20:13**

Ich denke das Problem sollte lösbar sein...

Entweder den Sitz raus und abschleifen oder den Sitz in einen anderen Winkel einbauen..

Bis zum Steuerknüppel hab ich noch ca 5mm.