

CAD DesignSpark Mechanical

Beitrag von „Agent K“ vom 19. Juli 2019, 20:48

So komplett neu gemacht, und so wie es aussieht ist das nicht der Arbeitsspeicher .

Die Kiste fängt nach 1-2 Stunden das Spinnen an, also ruckeln, arbeiten geht gerade noch, habe da mal meinen Jungen ran gesetzt.

der meint das eventuell die Kondensatoren vom Board(fast 10 Jahre) hinüber sind ,er hört sie knacksen/fiepen dafür bin ich leider schon zu taub.

Morgen will ich dann mal mit dem Ventildeckel anfangen ,1 Stunde kann ich recht gut mit dem PC arbeiten .(Warum auch immer)

Aber diesmal mache ich von dem Modell erst ein Bild, damit jeder weiß was ich da versuche .

[scheibe6.jpg](#)

[scheibe7.jpg](#)