

Model Factory Hiro:

Im Bau:

1:9

MFH Vincent Black Shadow

Beitrag von „kaipaule“ vom 30. September 2019, 23:30

[Zitat von Agent K](#)

So wie es aussieht ist das Material zu weich, die Bolzen verformen sich ja schon in der Aufnahme beim leichten Nieten .

Vielleicht solltest du dir einen kleinen Kopfsetzer machen , könnte damit besser gehen . Da muss ich mir wohl mal eine Kopp drum machen aber äh - wie sieht ein Kopfsetzer aus? Ich eierkopf kenn nur Setzeier hast du mal ein Bild/Skizze, dann kann ich mir sowas zurechtfrickeln, vielleicht