

Heller:

Im Bau:

1:8

Citröen 15 Six "Traction Avant" von Heller

Beitrag von „bernd kaags“ vom 22. November 2019, 04:16

Das unerzogene verzogene Dach ist blöd 😞 . Zum ausrichten würde ich die Karosserie komplett zusammen bauen und dann erst ans Chassis setzen. Zuerst die Seitenwände zu montieren wie es Heller angibt ist zwar durchaus sinnvoll da dadurch die Wände schon fest fixiert sind was dem Händling zu gute kommt, allerdings müsste da dann das Dachteil nicht verzogen sein sonst bekommt man schnell Klebprobleme 🙅 . Wie siehts denn aus, kann man das Dachelement mit sanfter Gewalt oder mit etwas Wärme in Richtung Ursprungsform bringen ? Wäre schön, denn dann hättest du nicht mehr das Händlingsproblem mit der Riesenkarosserie an einem Stück 😞

Bernd