

Der Distler Porsche Electromatic 7500 - Restaurierung einer Ikone aus den 50er Jahren

Beitrag von „autopeter“ vom 12. August 2020, 11:21

Hallo Modeller's,

Als erstes habe ich mich einmal um die Karosserie gekümmert, eine Neulackierung kommt nicht in Frage also wurde die Karo ordentlich gewaschen und der Lack so gut es geht wieder aufgearbeitet. Das Weiss habe ich mir angemischt um damit die abgeplatzten Stellen auszutupfen. Der "Unfallschaden" am vorderen Kotflügel wurde nach dem Ausbeulen ebenfalls ausgetupft. Aus der Restekiste habe ich mir die passenden Scheinwerfergläser rausgesucht und ausgetauscht.

Dann habe ich noch die Reifen und Weißwandringe gereinigt und mit Gummipflege wieder geschmeidig gemacht.

So weit erstmal

LG

Peter