






Star Trek Next Generation U.S.S. Enterprise D - EAGLEMOSS -



Beitrag von „Science“ vom 14. April 2022, 13:09



Blick in die Lieferung 19:


















Bauphase 071 bis 074:













KMF



KMF








KMF




KMF













Auf den nächsten Bildern könnt ihr sehen das hier etwas nicht stimmt. Entweder der Obere Teil passt oder der Untere. Beides geht hier nicht. Das Resultat ist nicht brauchbar. Ich werde Bilder davon an EAGLEMOSS Senden um zu schauen was hier gelaufen ist.







KWF




KWF




KMF


Der abschnitt wird zwar jetzt unten gehalten aber die Lücke ist enorm.





KMF



KWF



KWF



Ende Ausgabe dieser Bauphase.

und jetzt wieder warten auf die nächste Lieferung 