

Jubiläumsbau - 10 Jahre Kölner Modellbauforum

Beitrag von „albatros32“ vom 1. Oktober 2023, 01:01

Ich habe den hinteren Rumbereich der He111 verklebt, und lasse den Bereich erstmal aushärten.

Derweil nutze ich die Zeit und bearbeite die Tragflächen.

Dort finden sich angespritzte Kühler, welche an dieser Variante nichts zu suchen haben, also erstmal per Skalpell grob entfernen...

[20230910_234855.jpg](#)

Wie am unteren Exemplar zu sehen, sind die Oberflächen zu glätten, und anschließend die Gravuren soweit möglich zu restaurieren/ergänzen.

Die Schächte der Hauptfahrwerke werden aus 5 größeren "Plastikplatten" gebaut, und später mit einigen Kleinteilen komplettiert.

Das schaut tatsächlich gut aus!

ABER :

Es ist ein Roden Bausatz!

Flügelteile MIT Fahrwerkschacht sehen dann so aus :

[20230911_002242.jpg](#)

Nun denn, tief durchatmen und scharfes Werkzeug zur Hand nehmen....

☐☐