

pancha's Modellbau Tagebuch

Beitrag von „pancha“ vom 3. November 2023, 18:29

Leider passte jetzt der Motor nicht mehr in den Motorraum.

Also Motorraumwand ausfräsen. Eine heikle Sache, denn einmal mit dem Fräser ausrutschen, und das Modell ist am Ar.....

[036.jpg](#)

[037.jpg](#)

Ging aber alles glatt, und mit etwas Gewalt den Motor an die richtige Stelle gedrückt.

[038.jpg](#)

Sieht doch jetzt gleich etwas freundlicher aus.

[039.jpg](#)

[040.jpg](#)

[041.jpg](#)

Für's Armaturenbrett gab's dann noch nen Sicherungskasten, Chromringe um die Armaturen und ne orangene Warnlampe.

[043.jpg](#)

Und so soll der Fahrer dann mal im Wagen sitzen.

[044.jpg](#)

LG

pancha