

Eigenbau:

Im Bau:

1:8

Mercedes Benz 540K Spezial Roadster 1/8 Scratch Built

Beitrag von „Markus68“ vom 29. Mai 2015, 09:07

Guten Morgen! Heute ein Mini-Update weil ich im Moment nicht viel zum Modellbauen komme. Ich habe die unteren Federteller neu gemacht weil die erste Version zu weit (hoch) von Dreiecklenker weg war.

[212.jpg](#)

Drehen und Gewindeschneiden (M3) des Gewindestiftes.

[213.jpg](#)

Fräsen

[214.jpg](#)

Links die erste Version, die mittlere ist für mich die eleganteste aber sie funktioniert nicht weil das Gelenk vom Dreieckslenker zu weit entfernt ist und es dadurch nicht in einer Linie zum oberen Federteller ist, rechts die dritte und passende Version.

[215.jpg](#)

[216.jpg](#)

Drehen und fräsen der Abdeckungen zw. Dreieckslenker und Achsschenkel.

[217.jpg](#)

Da gehören sie hin.

LG

Markus