

Sonstige:

Im Bau:

1:25

Marmon 57P 1/25 A.I.T.M.

Beitrag von „bernd kaags“ vom 11. März 2018, 05:33

Kaum angefangen und schon wieder fast fertig, schnelle und saubere Arbeit 👍 . Wegen der Fehlstelle: kannst du da nicht ein kleiner zugeschnittenes "Blech" einsetzen damit die Lücke verschlossen wird ? Also nur unterhalb des Anschlussrohres, so wäre die Fläche bündig verschlossen 🤔 .

Bernd