


# Anycubic Photon 3d Drucker

Beitrag von „Racoon\_85“ vom 3. Juni 2021, 06:35

Prima wenn die größe passt das freut mich schon mal.

Jetzt aber ein anderes Problem, ist Euch das schon mal passiert??

Der Drucker hat die ganze Nacht den Druckausfrag durchgeführt, gerade ebend nach dem Aufstehen hatte ich mich auf den nächsten GI gefreut und sehe das er nur die Füße der Supports gedruckt hat...



Einzigster Unterschied zu sonst war das ich gestern die Folie der Wanne getascht habe die alter war stark angegriffen. Schuttmantel der Folie wurde auch entfehrt. Ein richtig oder falsch rum gibt es ja bei den Folien nicht...