

Treffen am Teich

Beitrag von „Thomas“ vom 26. November 2023, 15:03

Hallo Kölner,

Hier mal Bilder vom Testen der Chaperon Heute am Lake Seiler

Ich habe ein paar Dinge geändert...

z.b. den Rudereinschlag ... also den Ruderweg vergrößert

und eine 2,4 GHz Empfänger habe ich auch eingebaut ,

da der 40 MHz Empfänger letztes mal mit richtig auf den Sack gegangen ist....

Störungen , Servozucken usw...

Das gibt es jetzt nicht mehr.

Also hier kommen die Bilder von Heute morgen

Ach ja, ich bin nur mit der Trimmung gefahren.

[DSC01697.jpg](#)

[DSC01698.jpg](#)

[DSC01699.jpg](#)

[DSC01701.jpg](#)

[DSC01703.jpg](#)

[DSC01704.jpg](#)

[DSC01705.jpg](#)

[DSC01706.jpg](#)

[DSC01707.jpg](#)

[DSC01708.jpg](#)

[DSC01709.jpg](#)

[DSC01710.jpg](#)

[DSC01711.jpg](#)

[DSC01712.jpg](#)

[DSC01713.jpg](#)

[DSC01716.jpg](#)

[DSC01717.jpg](#)

[DSC01718.jpg](#)

[DSC01719.jpg](#)

[DSC01721.jpg](#)

Bin ca 2 Stunden gefahren... dann ist es mir zukalt geworden ...

Und bin wieder nach Hause gefahren...