

Reparatur Visible V8 Operating Engine Model

Beitrag von „Willie-BS“ vom 27. Februar 2017, 10:47

Hallo Leute,
am Wochenende habe ich nur ein paar Kleinfrickeleien geschafft.
Die Zündkabel wurden konfektioniert.

[Reparatur 16.jpg](#)

Dann wurden die dafür notwendigen Halter gebaut.

[Reparatur 17.jpg](#)

Hier nun die zusammengesetzten Zündkabel für die beiden Zylinderbänke.

[Reparatur 18.jpg](#)

Bis bald.

